



Dyngby Hage Grundejerforening
Dyngby Lyngs Vej – og Grundejerforening
Dyngby Overgaards Grundejerforening
Grundejerforeningen Skovsager
Lillemosegårdens Grundejerforening
Strandparkens grundejerforening

Teknik & Miljø
Rådhusgade 3
8300 Odder

Orientering om plan for opsporing af fejltilslutninger i sommerhusområderne ved Dyngby Strand samt orientering om klage over udledningstilladelse

16-06-2021
Sags Id. S2016-22311

Baggrund

Sommerhusområderne langs Dyngby Strand er spildevandskloakeret, mens overfladevand håndteres på egen grund eller afledes via private dræn og åbne grøfter.

Sagsbeh.
Christian Petersen
Tlf.

Dok id. D2021-58559

Side 1/3

Der er en del uvelkommen vand i kloakken, som gennem tiden har medført en del udfordringer med overløb af fortyndet spildvand til terræn. Derfor etablerede Odder Spildevand i 2017, et midlertidig nødoverløb til Spongsåen.

Udledningen af overløb til Spongsåen er og bliver en nødløsning som aldrig har været eller må ses om en endelig løsning på de kloakudfordringer, der er i sommerhusområdet ved Dyngby.

Ved udgangen af 2020 var der dog endnu ikke i gangsat en registrering og opsporing af problemerne. Derfor indgik SAMN forsyning og Odder Kommune en aftale omkring, hvordan der skal sikres fremdrift for at afdække årsagerne til den uvedkommende vand og dermed danne grundlag til løsninger for at undgå uvedkommende vand i kloakken og dermed også udgå overløb til åen.

Med baggrund i nedenstående undersøgelses program forlængede Odder Kommune i foråret 2021 således den midlertidige tilladelse til nødoverløb til åen.

Undersøgelsesprogram

Hvis hele kloaksystemet var i korrekt stand (Hovedkloakken som private stikledninger) ville det ikke være muligt for regnvand at komme ind i kloakken og dermed ville der ikke ske overløb til åen.

Der forventes overordnet at være tale om tre typer fejl, som bidrager med uvedkommende vand i kloakken:

- Fejlkoblinger, hvor overfladevand fra fx nedløbsrør er koblet på kloaknettet.

- Utætheder på kloakledninger, hvorfra der siver højtliggende grundvand ind i ledningerne.
- Indtrængende overfladevand til lavtliggende brønde i forbindelse med oversvømmelser på terræn.

Med henblik på at kortlægge ovenstående fejl vil SAMN forsyning snarest mulig påbegynde nedenstående registrering og opsporing af fejl:

- I 2021 opsættes måleudstyr, til bedømmelse af frekvens og varighed for nødoverløb til åen.
- Ligeledes igangsættes der snarest en undersøgelse af tilstanden af spildevandssystemet ved TV-inspektion og funktionsanalyse af kloaknettet, herunder privat kloak, hvis det skønnes nødvendigt for tilstandsvurdering af kloaknettet.

I forhold til undersøgelser af kloakforhold på private ejendomme vil Odder Kommune udsende et orienterings brev direkte til de ejendomme, hvor det kan være aktuelt for SAMN at undersøge forhold på private arealer. En sådan undersøgelse kan fx være at hælde en spand vand med farve stof i et nedløbsrør.

Hvad bringer fremtiden, når fejltilslutningerne forhåbentligt er kortlagt?

Når fejlene er kortlagt, skal de udbedres. De fejl som kan henvises til SAMN'S ledninger vil blive udbedret af SAMN i forlængelse af de bliver kortlagt. Mens de fejl som kan henføres til private ejendomme, skal først formidles til de pågældende sommerhusejer og derefter skal disse udbedres i dialog med Odder Kommune og evt. SAMN.

Orientering om at tilladelsen til midlertidig udledning af nødoverløb til åen er blevet påklaget

Strandparkens grundejerforening, har som ejer af den matrikel, hvor nødoverløbet er placeret, påklaget forlængelsen af udledningstilladelsen.

Klagen er sendt videre til behandling ved klagenævnet. Klagen har ikke opsættende virkning med mindre nævnet bestemmer andet. Det betyder, at der fortsat kan ske nødoverløb til åen ved ekstreme regn hændelser eller tøbrud. Hvis klagenævnet bestemmer andet kan det dog betyde, at udløbet må lukkes og vi må bringe forholdene tilbage til før 2017 med nødoverløb til terræn i og omkring en række sommerhuse.

Bekymring om badevandskvalitet

En af begrundelserne til at tilladelsen til nødoverløbet er blevet påklaget er bekymring for badevandskvaliteten ved Spongsåens udløb.

Ud fra tidligere pumpeaktivitet på kloakledningen vurderes det, at der kan forekomme overløb til Spongsåen 1-6 gange om året.

Efter ønske fra Strandparkens grundejerforening opsættes der derfor et skilt ved Spongsåen udløb til fjorden med oplysning om, at der ved kraftig regn kan der være risiko for kloakvand i åen og at det frarådes at bade ved åens udløb efter skybrud eller langvarig regn.

Derudover bliver der i badesæsonen, ligesom hidtil, foretaget badevandsanalyser ved Spongsåens udløb, resultatet af disse kan ses på kommunens hjemmeside for badevand.

Med venlig hilsen

Christian Petersen